


Ответственность за правильность представленной информации о продукции несет представительство FRICO AB в России.
Срок действия данного письма до 15.02.2014.

Начальник Центра
Технического Регулирования



А.Н. Стрекалев



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.02.2013 № 15-1-06-186

На № 05-02 от 02.02.2013

Представительство
FRICO AB в России
Директору

г-ну М.В. Ганушкину

ул. Шаболовка, 31, г. Москва, 115162
Тел/факс: (495) 933-14-32, 933-14-38

О подтверждении соответствия



На Ваш запрос сообщаем, что не требуют обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- инфракрасные обогреватели марок EZ, EZF, CIR, IH, IR, IRCF, IRCW, ELIR, EC, ECV, ECVT, CTS, HP, TOP с принадлежностями;
- водяные инфракрасные обогреватели марки SZ, SZR с принадлежностями;
- воздушные занавесы марок PA, AC, ACC, ACF, AD, ADA, ADC, ADCS, ADR, AG, AGV, AGI, AR, B, BB, GRB, LINEA, MTV, OVAL, SF, RD, WISPER, AE, AF, PBD, PS, Zephir, Dual, Optimum, Secon, Ellipse, Rondell, Colum, Contur, Wing, TID, Ecogas, Cassette, UF с контрольно-регулирующей аппаратурой;
- переносные тепловые вентиляторы марок P, PL, PS, T, 2000, ELS, ELF, ELII, ELV, J, K, M, 408 с принадлежностями;
- стационарные тепловые вентиляторы марок C, SE, SWH, SWS, SWT с принадлежностями;
- потолочные вентиляторы марки ICF с принадлежностями;
- конвекторы марок FM, VL, PF, TWT, SH, 125, 126, 127, HD2C, LAF10 с принадлежностями;

код ТН ВЭД 8516 00 000 0, выпускаемые «FRICO AB» (Швеция), так как в указанном Техническом регламенте требования к ним не установлены.